

2014年度納入実績

※全て2014年度施工

| 芳名 | 場所 | 工事名称 |
|-----------------|-----|-------------------------------|
| 太平洋セメント(株)大船渡工場 | 岩手県 | 5号ボイラ過熱器管更新工事 |
| 太平洋セメント(株)大船渡工場 | 岩手県 | 1号キルン4支点サポートローラ取替工事 |
| 太平洋セメント(株)大船渡工場 | 岩手県 | 5号キルンスタビライザー胴体切替工事（上部エビ管） |
| 太平洋セメント(株)大船渡工場 | 岩手県 | 1号キルンEP側壁切替工事 |
| 太平洋セメント(株)大船渡工場 | 岩手県 | 6号ボイラ整備工事 |
| 太平洋セメント(株)大船渡工場 | 岩手県 | 第1変電所系高圧幹線ケーブル更新工事 |
| 太平洋セメント(株)大船渡工場 | 岩手県 | 1K焼成、2K焼成系高圧幹線ケーブル更新工事 |
| 太平洋セメント(株)大船渡工場 | 岩手県 | 5号キルン2号原料ミル減速機出カクローカップリング更新工事 |
| 太平洋セメント(株)大船渡工場 | 岩手県 | 9号ミル中仕切枠交換 |
| 太平洋セメント(株)大船渡工場 | 岩手県 | 旧2号キルン排気ダクト解体 |
| 太平洋セメント(株)大船渡工場 | 岩手県 | 5号キルンクーラ系工業用水配管切替工事 |
| 太平洋セメント(株)大船渡工場 | 岩手県 | 第4変電所系高圧幹線ケーブル更新工事 |
| 太平洋セメント(株)大船渡工場 | 岩手県 | 5号キルン原料2号ミル減速機オーバーホール |
| 太平洋セメント(株)大船渡工場 | 岩手県 | 赤崎小学校跡地グラウンド照明工事 |
| 太平洋セメント(株)大分工場 | 大分県 | クリンカ5、6BC廊下切替工事 |
| 太平洋セメント(株)大分工場 | 大分県 | 6号ボイラ除塵塔ケーシング切替工事 |
| 太平洋セメント(株)大分工場 | 大分県 | 廃プラ処理能力増設工事 |
| 太平洋セメント(株)大分工場 | 大分県 | 3号キルンEP1-3放電枠取替工事 |
| 太平洋セメント(株)大分工場 | 大分県 | クーラ-EP集塵板取替 |
| 太平洋セメント(株)大分工場 | 大分県 | 高炉セメントKパウダ添加設備設置工事 |
| 太平洋セメント(株)大分工場 | 大分県 | 5Bバグフィルタ逆洗、排気軸ケーシング取替 |
| 太平洋セメント(株)大分工場 | 大分県 | 3号クーラ-EP下部ビーム取替 |
| 太平洋セメント(株)大分工場 | 大分県 | 3号キルン口元シェル冷却空気脱気工事 |
| 太平洋セメント(株)大分工場 | 大分県 | CMサイロ送2BE バグフィルタ据付工事 |
| 太平洋セメント(株)大分工場 | 大分県 | 14号ミル2室裏板取替修理 |
| 太平洋セメント(株)大分工場 | 大分県 | CMサイロ送4BE主務チェーン取替 |
| 太平洋セメント(株)藤原工場 | 三重県 | 5号キルン集塵装置BFi化工事 |
| 太平洋セメント(株)藤原工場 | 三重県 | 4号キルンシェル切替工事 |
| 太平洋セメント(株)藤原工場 | 三重県 | 14号セメントミル入口側トラニオンヘッド取替 |
| 太平洋セメント(株)藤原工場 | 三重県 | 品位調整砂味置場新設電気工事 |
| 太平洋セメント(株)藤原工場 | 三重県 | 4号キルン仕上14号ミル減速機MT検査 |
| 太平洋セメント(株)熊谷工場 | 埼玉県 | 2号キルン原料3号ミル系サイクロン更新工事 |
| 太平洋セメント(株)熊谷工場 | 埼玉県 | 原料改質機健康度回復工事 |
| 太平洋セメント(株)熊谷工場 | 埼玉県 | 221EP系健康度回復工事 |
| 太平洋セメント(株)熊谷工場 | 埼玉県 | セメント6号ミル電動機修理 |

| | | |
|-----------------------|------|----------------------------------------|
| 太平洋セメント(株)熊谷工場 | 埼玉県 | 特殊混合セメント設備改造工事 |
| 太平洋セメント(株)熊谷工場 | 埼玉県 | セメント9号ミル電動機修理 |
| 太平洋セメント(株)熊谷工場 | 埼玉県 | 原料系2号ミルセパレーター駆動装置電動化工事 |
| 太平洋セメント(株)熊谷工場 | 埼玉県 | 調合系215BE主務チェーン・バケット修理 |
| 太平洋セメント(株)熊谷工場 | 埼玉県 | 廃プラ輸送設備タンク抽出設備改造工事 |
| 太平洋セメント(株)熊谷工場 | 埼玉県 | 珪石ホッパー内張ライナーゴム修理 |
| 太平洋セメント(株)熊谷工場 | 埼玉県 | セメント9号ミル1室胴体裏板修理 |
| 太平洋セメント(株)熊谷工場 | 埼玉県 | 4号原料ミル入口ダクト切替工事 |
| 太平洋セメント(株)熊谷工場 | 埼玉県 | 石灰石系4号サイロ抽出設備改造工事 |
| 太平洋セメント(株)熊谷工場 | 埼玉県 | セメント7-8号ミル系ミルモーター修理 |
| 太平洋セメント(株)東北支店 | 宮城県 | 塩釜西SS殿向 500 t サイロ送り圧送設備電気配線工事 |
| 太平洋セメント(株)東北支店 | 宮城県 | 塩釜西SS殿向 500 t サイロ送り圧送設備機械工事 |
| 太平洋セメント(株)東北支店 | 宮城県 | 仙台SS殿向 2号トランス入替工事 |
| 太平洋セメント(株)東北支店 | 青森県 | 八戸東SS殿向 気中開閉器更新工事 |
| 太平洋セメント(株)東京支店セメント営業部 | 神奈川県 | 川崎SS殿向 10・20・104BE及び架構塗装補修 |
| 太平洋セメント(株)東京支店セメント営業部 | 神奈川県 | 横浜南SS殿向 1号サイロ引出系1204BE主務チェーン修繕 |
| 太平洋セメント(株)東京支店セメント営業部 | 千葉県 | 千葉SS殿向 1号サイロ出荷系制御盤更新工事 |
| 太平洋エンジニアリング(株) | 青森県 | 太平洋セメント(株)青森西SS殿向 水切設備圧送化電気工事 |
| 太平洋エンジニアリング(株) | 岩手県 | 太平洋セメント(株)大船渡工場殿向 5K石炭ミル増設工事 |
| 太平洋エンジニアリング(株) | 岩手県 | 太平洋セメント(株)大船渡工場殿向 5K石炭ミル増設電気工事 |
| 太平洋エンジニアリング(株) | 宮城県 | 仙台SS殿向 コンタミ防止装置設置工事 |
| 太平洋エンジニアリング(株) | 三重県 | 太平洋セメント(株)藤原工場殿向 スタッカ及びリクレーマ据付工事 |
| 太平洋エンジニアリング(株) | 三重県 | 太平洋セメント(株)四日市出荷センター殿向 固化材製造出荷設備新設工事 |
| 太平洋エンジニアリング(株) | 三重県 | 太平洋セメント(株)四日市出荷センター殿向 固化材製造出荷設備新設電気工事 |
| 三菱マテリアル(株)岩手工場 | 岩手県 | 4Kプレヒーター耐火物補修工事 |
| 三菱マテリアル(株)岩手工場 | 岩手県 | キルンEPホッパー SUS化工事 |
| 三菱マテリアル(株)岩手工場 | 岩手県 | 3, 4Kサイロ引出輸送機安全対策化工事 |
| 三菱マテリアル(株)岩手工場 | 岩手県 | キルンバーナー先端金物補修 |
| 三菱マテリアル(株)岩手工場 | 岩手県 | 4, 5FM製粉出口ダンパ自動スライド化工事 |
| 三菱マテリアル(株)岩手工場 | 岩手県 | A-6BCヘッド側嵩上げ工事 |
| 三菱マテリアル(株)青森工場 | 青森県 | 廃プラ設備 吹込み能力増強工事 |
| 三菱マテリアル(株)青森工場 | 青森県 | PH-C2海・山コーン部亀裂補強 |
| カイハツ鉱産(株) | 岩手県 | 長坂鉱山 川渡りBCテール部安全対策化工事 |
| 宇部三菱セメント(株)東北支店 | 青森県 | 八戸西SS殿向 8,000 t サイロ受入バグフィルタ設置機械工事 |
| 宇部三菱セメント(株)東北支店 | 宮城県 | 塩釜SS殿向 避雷針修繕工事 |
| アマノ(株) | 岩手県 | 釜石駅蒸気機関車排煙処理設備電気工事 |
| アマノ(株) | 宮城県 | 仙台市高速鉄道東西線車両検収設備工事 |
| (株)ディ・シィ | 神奈川県 | 下水汚泥脱水ケーキ処理設備新設工事 |
| (株)トクヤマ | 神奈川県 | 川崎SS殿向け 4次ガーダー補修・他工事 |
| 川崎トクヤマ生コンクリート(株) | 神奈川県 | 骨材受入搬送設備4次水切BCガーダー及び中間支柱解体撤去工事 |
| エスオーエンジニアリング(株) | 千葉県 | 東京SOC(株)市川工場殿向け スラッジタンク更新工事 |
| エスオーエンジニアリング(株) | 長野県 | 住友大阪セメント(株)南松本SS殿向け 3000tセメントサイロ掻き出し工事 |
| むさしの生コン(株) | 東京都 | TK式高速脱水装置取替補修 |
| 船橋レミコン(株) | 千葉県 | 第一工場殿向け 受材ベルト入替、トラックスケール納入 |
| 神奈川秩父レミコン(株) | 神奈川県 | パッチャープラント設備工事 |

