

平成22年度納入実績

※全て平成22年度施工

芳名	工事名称
太平洋セメント(株)大船渡工場	1号キルンガスギヤ下シェル切替および1支点山側サポートローラ取替
太平洋セメント(株)大船渡工場	5号キルン3支点座板ライナー調整工事
太平洋セメント(株)大船渡工場	5号キルン3支点スチフナリング撤去・復旧工事
太平洋セメント(株)大船渡工場	1号キルン原料1号セパレータ縦軸、横軸オーバーホール
太平洋セメント(株)大船渡工場	5号キルンクーラ1号パンコンベア主務チェーン交換修理
太平洋セメント(株)大船渡工場	1号キルンRSP送り12号BE主務チェーン交換修理
太平洋セメント(株)大船渡工場	8号ボイラーファンランナ交換
太平洋セメント(株)大船渡工場	1号キルン1支点山側サポートローラ取替工事
太平洋セメント(株)大船渡工場	5号キルン-石炭ミル内部修理
太平洋セメント(株)大船渡工場	1号キルンクーラプレートプレートサポート調整
太平洋セメント(株)大船渡工場	粘土ドライヤ2支点海側メタル交換
太平洋セメント(株)大船渡工場	粘土2号クレーンバケット整備
太平洋セメント(株)大船渡工場	1号キルン2支点山側サポートローラ交換
太平洋セメント(株)大船渡工場	5号キルン口元金物交換修理
太平洋セメント(株)大船渡工場	3号タービン復水器冷却管掃除・交換
太平洋セメント(株)大船渡工場	5号キルン石灰石ドライヤガスギヤ亀裂応急処置（非溶接補修）
太平洋セメント(株)大船渡工場	4号ボイラ水管切替工事
太平洋セメント(株)大船渡工場	CKPミル 1ローラタイヤ交換
太平洋セメント(株)大船渡工場	5号キルン原料1号セパレータファン電動機更新工事
太平洋セメント(株)大船渡工場	5号キルン廃プラ破碎機水平プッシャー摩耗対策
太平洋セメント(株)大船渡工場	5号キルンクーラEP液体抵抗器冷却器交換
太平洋セメント(株)大船渡工場	4号ボイラ水管切替工事
太平洋セメント(株)大船渡工場	5号ハンマリング手元開閉器整備
太平洋セメント(株)大船渡工場	1号直流電源装置設置工事
太平洋セメント(株)藤原工場	5号キルン口元シェル切替工事
太平洋セメント(株)藤原工場	5号キルンクーラプレートプレート点検・取替
太平洋セメント(株)藤原工場	5号キルン2号クーラ-DCC主務チェーン修理
太平洋セメント(株)藤原工場	4号キルンRSPタワーC4サイクロン内筒更新工事
太平洋セメント(株)藤原工場	5号キルンドライヤ・リフタ及びライナ製作
太平洋セメント(株)藤原工場	5号RSPタワーC4サイクロン内部修理
太平洋セメント(株)藤原工場	四日市出荷センター殿向 No3セメントサイロ抽出整備工事
太平洋セメント(株)藤原工場	5号キルンクーラ1段クロスヘッドシャフト取替
太平洋セメント(株)藤原工場	5号キルンタワーC3- 1cy内筒整流板復旧工事
太平洋セメント(株)藤原工場	5号キルンクーラ1~4段主軸保護管修理（軸受点検）
太平洋セメント(株)藤原工場	4号キルン石灰石ドライヤクロスリフター製作

太平洋セメント(株)藤原工場	5号キルンクーラートラックレール点検・修理・取替
太平洋セメント(株)藤原工場	5号キルンクーラークレーンプレート点検・取替
太平洋セメント(株)藤原工場	5号キルン仕上12号ミル減速機初段ベアリング取替
太平洋セメント(株)藤原工場	4号キルン粘土セパレータ内部修理
太平洋セメント(株)藤原工場	4号キルン石灰石ドライヤライナ製作
太平洋セメント(株)藤原工場	5号キルン石灰石ドライヤー シェル切替工事
太平洋セメント(株)藤原工場	4号キルン石灰石ドライヤ本体内部点検修理
太平洋セメント(株)藤原工場	5号キルンEpファンモーター据替工事
太平洋セメント(株)藤原工場	B0F処理系タンク受入No1SC異物除去装置取付
太平洋セメント(株)藤原工場	炭カルミル圧送用コンプレッサーモーター整備
太平洋セメント(株)藤原工場	5号キルンクーラークリンカブレーカハンマー取替
太平洋セメント(株)藤原工場	5号キルン口元シェル切替工事
太平洋セメント(株)藤原工場	ケミコライム設備バグフィルタダスト回収SC更新工事
太平洋セメント(株)藤原工場	4号キルン石炭抽気熱風ダンパ修理
太平洋セメント(株)藤原工場	No3グレーン制御盤モーター更新
太平洋セメント(株)藤原工場	自動出荷システム光電センサー工事
太平洋セメント(株)津久見プラント	12号OPG支持ローラー主軸受(可動DS)修理
太平洋セメント(株)津久見プラント	脱硫装置煙道エキスパンション製作工事
太平洋セメント(株)津久見プラント	復水器放水管修理
太平洋セメント(株)津久見プラント	仕上9号ミル2室裏板修理
太平洋セメント(株)津久見プラント	11号ミル中仕切枠修理
太平洋セメント(株)津久見プラント	産廃ホッパロールグリズリ更新工事(ホッパ製作)
太平洋セメント(株)津久見プラント	仕上9号ミル1室裏板取替修理
太平洋セメント(株)津久見プラント	11号ボイラハンマーリング装置点検整備
太平洋セメント(株)津久見プラント	3号クーラーEP下部ビーム取替え
太平洋セメント(株)津久見プラント	11号ミル中仕切目板修理
太平洋セメント(株)熊谷工場	原料LM系 2号・3号原料ミル入口風管切替工事
太平洋セメント(株)熊谷工場	仕上8号ミル セパレータ堅軸軸受取替工事
太平洋セメント(株)熊谷工場	廃熱発電 PHボイラーハンマリング修理
太平洋セメント(株)熊谷工場	仕上9号ミル中仕切目板取替工事
太平洋マテリアル(株)熊谷製造部	60 t タンク用 トラフチェーンコンベア点検歩廊改善工事
太平洋セメント(株)東北支店	秋田南SS殿向 制御盤シーケンサー更新改造工事
太平洋セメント(株)九州支店	骨材ビン仕切板修理
三菱マテリアル(株)青森工場	廃プラ破碎設備 消化設備設置工事
三菱マテリアル(株)岩手工場	#6RM出BE主務チェーン交換工事
三菱マテリアル(株)岩手工場	#4キルン窯尻エアシール製作交換工事
三井埠頭(株)	石炭灰貯蔵設備 5,000tサイロ抽出TCC主務チェーン(8機)納入
三井埠頭(株)	南岸受入設備 UC-1号機 機内1BC補修工事
横浜新港倉庫(株)	本牧事業所殿向 B側払出BEV ベルト更新工事
(株)トクヤマ	川崎SS殿向 水切圧送設備
(株)トクヤマ	川崎SS殿向 10,000tサイロ内部掻き出し整備工事
(株)トクヤマ	川崎SS殿向 水切り圧送配管切替補修工事
(株)大林組	晴海小野田RC殿向け 1,000tサイロ新設電気工事

(株)ディ・シィ川崎工場	原石調合室各輸送機点検修理
(株)ディ・シィ川崎工場	塩素バイパス設備 BF~IDF間ダクト及びEXP修理
有恒鉱業(株)	石灰石輸送設備 バケットエレベータ主務チェン取替工事
(株)エイブル	元荒川水再生センター殿向 4・5号遠心脱水機点検
大分太平洋鉱業(株)	売石9BCフレーム取替修理
大分太平洋鉱業(株)	売石11BCフレーム取替修理
三岐通運(株)	200t・30tサイロ 解体工事
溝口瀬谷レミコン(株)	吉原レミコン工場殿向 水タンク補修工事(SUS材)
溝口瀬谷レミコン(株)	瀬谷レミコン工場殿向 ベルトコンベア補修工事
溝口瀬谷レミコン(株)	瀬谷レミコン工場殿向 コルゲートサイロ屋根修繕工事(4基)
神奈川秩父レミコン(株)	生コン排水処理設備 車体洗浄設備改修工事
神奈川秩父レミコン(株)	1 プラントC3貯蔵ビン直送設備工事