

平成21年度納入実績

※全て平成21年度施工

芳名	工事名称
太平洋セメント(株)東京支店物流部	厚木SS/受電設備PAS~VGT間高圧ケーブル更新
太平洋セメント(株)熊谷工場	原料ロッシェミル 入・出口風管切替及び循環ファン更新工事
太平洋セメント(株)大船渡工場	粉末スラグ出荷設備新設機械及び電気工事
太平洋セメント(株)大船渡工場	1号キルンプレヒータ1段サイクロン天井部修理
太平洋セメント(株)大船渡工場	5号キルン2支点(山側)サポートローラ取替工事
太平洋セメント(株)大船渡工場	8号ボイラ抽気ダクト伸縮継手製作
太平洋セメント(株)大船渡工場	オンライン設備診断装置新設工事
太平洋セメント(株)大船渡工場	原料第二電気室リレー盤回路改造
太平洋セメント(株)藤原工場	5号キルン2~3支点間シェル切替工事
太平洋セメント(株)藤原工場	5号キルン電気集塵機内部修理
太平洋セメント(株)藤原工場	5号キルン粘土ドライヤ内部修理
太平洋セメント(株)藤原工場	5号キルンクーラープレートプレート点検・取替
太平洋セメント(株)藤原工場	仕上14号ミル出口バケットエレベータ主務チェーン取替工事
太平洋セメント(株)藤原工場	仕上14号ミル内部修理工事
太平洋セメント(株)大分工場津久見プラント	2号タービン定期点検修理
太平洋セメント(株)大分工場佐伯プラント	4号&5号ボイラ定期点検修理
太平洋エンジニアリング(株)	太平洋セメント(株)大船渡工場/燃料混合設備新設工事
太平洋エンジニアリング(株)	晴海小野田レミコン(株)/高圧配電盤及び高圧変電設備設置
太平洋エンジニアリング(株)	青森西SS/固化材製造出荷設備電気工事
三菱マテリアル(株)青森工場	電気集塵機 3区天井補修
三菱マテリアル(株)岩手工場	廃プラ破碎設備増強工事及び電気工事
三菱マテリアル(株)岩手工場	#4キルン内煉瓦補修工事
三菱マテリアル(株)岩手工場	#4キルンプレヒータ耐火物修理工事
三菱マテリアル(株)岩手工場	仕上6号セパレータ電動機更新工事
AGCエンジニアリング(株)	日本耐酸壘工業(株)/#2排ガス処理設備改造工事
大分太平洋鉱業(株)	SPヤードトリッパーレール取替
(株)イシザキ	φ4800&φ6700水タンク攪拌装置取付
三機工業(株)	(株)図書館流通センター野火止倉庫/書籍流通システムコンベヤ据付工事
チヨダウーテ(株)	ミキサー送りチェーンコンベヤSC化工事
チヨダウーテ(株)	ボイラー遠心分離機設置工事
(株)三田工業所	桶川 元荒川水処理センター 補修工事
(株)三田工業所	清瀬水再生センター /汚泥焼却設備補修工事
三井埠頭(株)	石炭灰引出設備抽出TCG機器ユニット取替工事
三井埠頭(株)	石炭灰貯蔵設備 出荷用回転篩他更新工事
むさしの生コン(株)	横田工場/コルゲート骨材ピン補修工事

(株)ディ・シィ川崎工場	粘土ホッパ更新工事
(株)奥羽日立	太平洋セメント(株)大船渡工場/8号ボイラファンインバータ化工事
(株)大林組	晴海小野田レミコン(株)/1,000 t サイロ新設工事
阪和興業(株)	東龍セメント(株)習志野営業所/受入バケットエレベータ駆動用減速機交換工事
細倉金属鉱業(株)	放畑ダム下及び正門前ポンプ非常用発電機設置工事
東北エコ・テクノ(株)	高圧ファン用電動機点検整備
晴海小野田レミコン(株)	工場出入口門扉設置工事
溝口瀬谷レミコン(株)	瀬谷レミコン工場/プラント本体改修工事
神奈川秩父レミコン(株)	C4計量器補修工事