

## 平成20年度納入実績

※全て平成20年度施工

芳名	工事名称
太平洋セメント(株)総合物流部東京関東チーム	東京南SS/シーケンサーシステム構成補修
太平洋セメント(株)総合物流部東京関東チーム	横須賀小野田レミコン(株)/400tタンクセメント送り圧送設備工事
太平洋セメント(株)総合物流部東京関東チーム	村松興業(株)/セメントサイロ塗装補修
太平洋セメント(株)熊谷工場	特殊セメント受入添加設備設置工事
太平洋セメント(株)熊谷工場	廃プラ系 コンベヤ製作工事
太平洋セメント(株)熊谷工場	原料ミル減速機 点検修理
太平洋セメント(株)熊谷工場	セメントミル中仕切目板取替
太平洋セメント(株)大船渡工場	石灰石ドライヤシェル切替リフタ製作・取付工事
太平洋セメント(株)大船渡工場	4号タービン定期点検・修理
太平洋セメント(株)大船渡工場	セメントセパレータ減速機オーバーホール・縦軸整備
太平洋セメント(株)大船渡工場	4号発電機搬出搬入 据付工事
太平洋セメント(株)大船渡工場	キルンサポートローラー交換工事
太平洋セメント(株)大船渡工場	原料ミル出口トラニオンメタル補修
太平洋セメント(株)大船渡工場	タービン循環水ポンプ更新工事
太平洋セメント(株)大船渡工場	粘土1号 天井走行クレーン整備
太平洋セメント(株)大船渡工場	キルン口元金物交換
太平洋セメント(株)大船渡工場	1号エプロン フィーダエプロン製作
太平洋セメント(株)大船渡工場	石灰石インペラブレーカモーター更新工事
太平洋セメント(株)東北支店	八戸西・能代SS/出荷設備自動化工事
太平洋セメント(株)藤原工場	電気集塵機内部修理
太平洋セメント(株)藤原工場	キルンNo1支点シェル及びタイヤ取替工事
太平洋セメント(株)藤原工場	原料乾燥機シェル切替工事
太平洋セメント(株)藤原工場	原料乾燥機内部修理工事
太平洋セメント(株)藤原工場	セメントクリンカ クーラーグレートプレート点検・取替
太平洋セメント(株)藤原工場	原料乾燥機 出口ダクト切替工事
太平洋セメント(株)藤原工場	キルン1支点タイヤ下シェル製作・切替工事
太平洋セメント(株)藤原工場	キルン塩素バイパス設備空気冷却器取替工事
太平洋セメント(株)藤原工場	セメント粉砕ミル中仕切枠製作・取付・目板取替工事
太平洋セメント(株)藤原工場	電気集塵機 集塵板取替工事
太平洋セメント(株)藤原工場	セメント・原料ミル減速機MT検査
太平洋セメント(株)藤原工場	オンライン設備診断装置配線工事
太平洋セメント(株)藤原工場	原料セパレータモーター据替工事
太平洋セメント(株)藤原工場	2号倉庫監視カメラ設置配線工事
太平洋セメント(株)津久見プラント	排煙脱硫設備改造工事
太平洋セメント(株)津久見プラント	3号タービン定期点検修理
太平洋セメント(株)津久見プラント	1号タービン定期点検修理
太平洋セメント(株)津久見プラント	ロータリースクリーン本体製作組立
太平洋セメント(株)津久見プラント	クリンカクーラー電気集塵機下部ビーム製作・取替工事

太平洋セメント(株)佐伯プラント	1CFB(2号タービン)定期点検修理
太平洋セメント(株)佐伯プラント	2CFB(3号・5号タービン)定期点検修理
太平洋セメント(株)佐伯プラント	1CFB(4号ボイラ)定期点検修理
太平洋エンジニアリング(株)	(株)イシザキ/粗砕二次篩更新工事
太平洋エンジニアリング(株)	三井埠頭株式会社/受入BC 新設及び既設BC解体工事
三菱マテリアル(株)青森工場	塩素バイパス処理設備設置工事
三菱マテリアル(株)青森工場	油性原料輸送設備改造工事
三菱マテリアル(株)青森工場	汚泥産廃処理設備設置工事
三菱マテリアル(株)青森工場	キルン煉瓦修理工事
三菱マテリアル(株)青森工場	セメントミル中仕切本体製作
三菱マテリアル(株)岩手工場	#4キルン煉瓦修理工事
三菱マテリアル(株)岩手工場	粉砕助剤受入・混合タンク製作・据付・電気工事
三菱マテリアル(株)岩手工場	キルンIDF軸受け・カップリング交換工事
三菱マテリアル(株)岩手工場	13号セメントサイロ掻き出し作業
三菱マテリアル(株)岩手工場	BEリンクチェーン非破壊検査
エスオーエンジニアリング(株)	住友大阪セメント(株)千葉SS/12,000tサイロセメント掻き出し作業
(株)ディ・シィ	電気集塵機ファンメタル点検修理
(株)ディ・シィ	4号ミル1室出口中仕切目板修理
(株)ディ・シィ 川崎工場	出荷混合設備増設工事_混合室工事
(株)香春製鋼所	セメントミル裏板解体・取付工事
関東コンクリート(株)	プラント増強に伴う受変電設備改修工事
栗田工業(株)	汚泥排出ベルトコンベヤ(オムロンセミコンダクターズ納品)
三機産業設備(株)	日本通運(株)/ 第二ターミナル、冷蔵庫コンベヤ撤去据付補修
新日本海重工業(株)	我孫子市 手賀沼終末処理場 修繕工事
大正建鉄工業(株)	太平洋セメント(株) 埼玉工場/原料ミルトラニオン亀裂補修 原料8号ミルトラニオン亀裂補修
チヨダウーテ(株)	焼石膏定量供給計量器改修工事
パシフィックシステム(株)	日立セメント(株)日立港SS/自動出荷システム設置工事
富士コンベヤー(株)	石灰石鉱山ベルトコンベヤー減速機取替工事
横浜新港倉庫(株)	本牧事業所/ボックスカルバート内部漏水対策工事
(株)瑩和	晴海小野田レミコン(株)/ 骨材ホッパー製作取替
(株)トウザキ	骨材受入設備改修工事
(株)トクヤマ	川崎SS/固化材設備及び生コン送り設備改造工事
(株)三田工業所	元荒川水循環センター 機械工事
(株)三田工業所	高崎 阿久津処理場 修繕工事
黒田興業株式会社	未燃カーボン除去実験プラント設備解体・撤去工事・鉄骨建屋、他発生廃棄材処分工事
三井埠頭(株)	400tフライアッシュ貯蔵タンク引出ASL用 集塵機更新工事
三機工業(株)	キャセイ航空/成田カーゴターミナルETV更新工事
三機工業(株)	キャセイ航空/成田カーゴターミナルクロスコンベヤ更新工事
新島物産(株)	新島村 生コンプラント工場(2社) 受入圧送化増設工事
東邦レミコン(株)	千葉工場/試験室用二軸ダブルスパイラルフローミキサ据替工事
溝口瀬谷レミコン(株)	瀬谷レミコン工場/サイロ増設工事
溝口瀬谷レミコン(株)	瀬谷レミコン工場/添加剤供給ユニット納品